

## 1.产品照片及企业信息



1GZ-100FV1 型起垄机

企业名称：贵州金泰科技发展有限公司

地 址：贵阳市白云区碧桃街1号

邮政编码：550014

电 话：18908503140

传 真：/

联 系 人：刘关键

## 2.主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	手柄调节结构		/	磨盘齿式
2	离合器型式		/	摩擦片式
3	离合器位置		/	发动机输出端
4	传动箱排列方式		/	平面排列
5	传动箱末级传动方式		/	锥齿传动
6	传动箱体材料		/	铝合金、 铸铁
7	档位		/	快档、慢档、 空档、 倒档
8	发动机启动方式		/	手拉启动
9	发动机到传动箱的传动方式		/	发动机输出轴直联传动箱
10	工作行走机构		/	耕刀驱动行走
11	转移行走机构		/	胶轮行走
12	转向方式		/	人力
13	转移通过性	左、右轮轮距	mm	630
		最小离地间隙	mm	110
14	驾驶员操作方式		/	步耕手扶
15	生产率		m <sup>2</sup> /h	400
16	配套动力转速		r/min	3600
17	配套功率		kW	6.6
18	结构质量		kg	105
19	起垄机外形尺寸 长×宽×高	1 号样	mm	1700×900×850
		2 号样	mm	1710×900×855
20	设计垄高		cm	30
21	设计垄间距		cm	115
22	设计垄顶宽		cm	30
23	起垄器最大回转半径		mm	550
24	燃油消耗量		kg/h	≤1.2
25	配套动力型式、名称		/	风冷柴油机
26	配套动力牌号、型号		/	186FA

### 3.检验结果

#### 安全检查

项目分类		检验项目	合格指标	检验结果 (1)
类别	序号			
A	1	防护装置	外露危险件应有可靠的防护装置;各防护装置必须有足够的强度,在正常工作条件下不得产生裂缝、撕裂或永久变形;防护装置应固定牢固,无尖角和锐棱,在极限使用温度条件下其强度应保持不变;内燃机排气部件和可致人烫伤部位应安装防护罩。	+
	2	安全警示标志	在危险部位应标注永久性危险警告安全标志,指明操作者远离旋转工作部件;永久性安全警告标志在正常情况时不褪色、脱色、开裂和起沟,保持清晰。	+

#### 技术要求与性能试验

项目分类		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类别	序号				
A	1	有效度	%	≥90	+
	2	垄高合格率	%	≥75	+
B	1	燃油消耗量	Kg/h	≤1.2	+
	2	垄顶宽合格率	%	≥70	+
	3	垄间距合格率	%	≥75	+
	4	传动箱清洁度	mg	≤100	+
	5	作业小时生产率	m <sup>2</sup> /h	≥400	+
C	1	密封性能	/	传动箱,内燃机等各动、静结合面应无漏油现象。	+
	2	主要紧固件的紧固程度	只	0	+
	3	涂漆外观质量	/	外观应色泽均匀,平整光滑,无露底。起泡流痕不得多于两处。	+
	4	漆膜附着力	/	三处均不低于2级。	+
	5	标牌	/	产品标牌应标明产品名称、型号、出厂编号、出厂日期及制造厂名称。	+
	6	包装	/	可以总装或部件包装出厂	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”。				