

## 1.产品照片及企业信息



1GQS 型起垄机

企业名称：毕节市力帆骏马振兴车辆有限公司

地 址：毕节市鸭池镇营脚村

邮政编码：551700

电 话：13368729450

传 真：/

联 系 人：杨应峰

## 2.主要技术规格

序号	项 目	单 位	设计值
1	手动调节结构	/	磨盘齿式
2	离合器型式	/	/
3	离合器位置	/	/
4	传动箱排列方式	/	/
5	传动箱末级传动方式	/	直齿传动
6	传动箱体材料	/	/
7	档位	/	快档、慢档、空档
8	发动机启动方式	/	手摇启动
9	发动机到传动箱的传动方式	/	三角皮带传动
10	工作行走机构	/	铁轮行走
11	转移行走机构		胶轮行走
12	转向方式	/	手控牙嵌离合转向
13	转移通过性	mm	/
14	驾驶员操作方式	/	座耕手扶
15	生产率	亩/h	$\geq 2.0$
16	配套功率	kW	$\leq 16.18$
17	结构质量	kg	169
18	起垄机外行尺寸（长×宽×高）	mm	1700×1300×900
19	设计垄高	cm	29±3
20	设计垄间距	cm	85
21	设计垄顶宽	cm	45±3
22	起垄机最大回转半径	mm	210
23	螺旋刀数	把	/
24	燃油消耗量	kg/h	$\leq 1.0$
25	配套动力型式、名称	/	水冷蒸发式柴油机
26	配套动力牌号、型号	/	时骏牌 18D

### 三、试验结果

项目	类别	序号	检验项目	合格标准	单位	检验结果 (1)
安全要求	A	1	安全防护	外露危险件应有可靠的防护装置；各防护装置必须有足够的强度，在正常工作条件下不得产生裂缝、撕裂或永久变形；防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱，在极限使用温度条件下其强度应保持不变；内燃机排气部件和可致人烫伤部位应安装防护罩。	/	+
		2	安全警示标志	在危险部位应标注永久性危险警告安全标志，指明操作者远离旋转工作部件；永久性安全警告标志在正常情况时不褪色、脱色、开裂和起沟，保持清楚。	/	+
技术要求与性能试验	A	1	有效度	$\geq 90$	%	+
		2	垄高合格率	$\geq 75$	%	+
	B	1	燃油消耗率	柴油机应符合 JB/T 8895-1999 中 3.3.3 的规定	kg/h	/
		2	垄顶宽合格率	$\geq 70$	%	+
		3	垄间距合格率	$\geq 75$	%	+
		4	传动箱清洁度	$\leq 100$	mg	+
		5	小时生产率	$\geq 2.0$	亩/h	+
	C	1	密封性能	传动箱、内燃机等各动、静结合面应无漏油现象。	/	+
		2	主要紧固件的紧固程度	0（超差只数）	/	+
		3	涂漆外观质量	外观应色泽均匀，平整光滑，无露底；起泡流痕不得多于两处。	/	+
		4	涂漆附着力	三处均不低于 II 级。	/	+
		5	标牌	产品标牌应标明产品名称、型号、出厂编号、出厂日期及制造厂名称。	/	+
		6	包装	应符合 Q/YSZ 001-2012 《1GQS 多功能旋耕起垄机》中 7.3 和 7.4 的规定。	/	+
	备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				