

1. 产品照片及企业信息



1GZ-75V1 型起垄机

企业名称：贵州威宁县草海农业装备有限公司

地 址：贵州省威宁县五里岗工业园区

邮政编码：553100

电 话：13698324088

传 真：0857-6223368

联 系 人：钟杰

2.主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	手柄调节机构		/	齿盘组合速按调整
2	离合器型式		/	干式
3	离合器位置		/	处于变速箱和发动机中间
4	传动箱排列方式		/	立式
5	传动箱末级传动方式		/	齿轮传动
6	传动箱体材料		/	HT20-40
7	挡位		/	2/1
8	发动机启动方式		/	手拉启动
9	发动机到传动箱的传动方式		/	同轴直联
10	工作行走机构		/	刀辊组合总成
11	转移行走机构		/	橡胶轮胎
12	转向方式		/	手动转向
13	转移通过性	左、右轮轮距	mm	520
		最小离地间隙	mm	120
14	驾驶员操作方式		/	手动操作
15	生产率		m ² /h	≥0.04
16	配套功率		kW	6.3
17	结构质量		kg	115
18	起垄机外形尺寸（长×宽×高）		mm	430×1050×600
19	设计垄高		mm	150~240
20	设计垄间距		mm	400
21	起垄器最大回转半径		mm	19
22	刀数		把	四片四组 32；三片四组 24
23	燃油消耗量		kg/h	≤30
24	配套动力型式、名称		/	直喷式风冷柴油机
25	配套动力牌号、型号		/	KM186FA

3.检验结果

项目分类		序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
项目	类别					
安全要求	A	1	防护装置	/	外露危险件应有可靠的防护装置；各防护装置必须有足够的强度，在正常工作条件下不等产生裂缝、撕裂或永久变形；防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱，在极限使用温度条件下其强度应保持不变；内燃机排气部件和可致人烫伤部位应安装防护罩。	+
		2	安全警示标志	/	在危险部位应标注永久性危险警告安全标志，指明操作者远离旋转工作部件；永久性安全警告标志在正常情况下时不褪色、脱色、开裂和起沟，保持清晰。	+
技术要求与性能试验	A	1	有效度	%	≥ 90	/
		2	垄高合格率	%	≥ 75	+
	B	1	燃油消耗量	kg/h	≤ 30	+
		2	垄顶宽合格率	%	≥ 70	+
		3	垄间距合格率	%	≥ 75	+
		4	传动箱清洁度	mg	≤ 100	+
		5	生产率	m ² /h	≥ 1000	+

项目分类		序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
项目	类别					
技术要求 与性能 试验	C	1	密封性	/	传动箱，内燃机等各动、静结合面应无漏油现象。	+
		2	主要紧固件的 紧固程度	只	超差只数=0	+
		3	涂漆外观质量	/	外观应色泽均匀，平整光滑，无露底，起泡流痕不得多于2处。	+
		4	漆膜附着力	/	三处均不低于2级	+
		5	标牌	/	产品标牌应标明产品名称、型号、出厂编号、出厂日期及制造厂名称。	+
		6	包装	/	起垄机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，必须保证各部件在不进行修整的情况下即能进行总装。装运应符合交通部门的有关规定，应保证正常运输情况下，不得损坏零部件。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					